

Un formulaire de demande du Fond de compensation vous est également automatiquement envoyé si vous avez reçu une décision de rejet de la PCH pour les aides techniques suivantes :

Code LPP	Désignation
4371791	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, PERMOBIL, <u>SMARTDRIVE MX2+</u>
4152847	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, INVACARE, <u>ALBER TWION.</u>
4313760	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, INVACARE, <u>ALBER VIAMOBIL V25.</u>
4379114	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, INVACARE, <u>ALBER VIAMOBIL ECO V14.</u>
4309415	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, <u>BENOIT, POUSSEUR2 PREMIUM</u>
4353586	VHP, ASSISTANCE ÉLECTRIQUE À LA PROPULSION, INVACARE , <u>ALBER SMOOV ONE 010<sup>1</sup></u>
1235662	LIT MEDICAL, LIT SPECIFIQUE, ACHAT, LIT ET ACCESSOIRES
1226410	ESCARRES, COUSSIN PNEUMATIQUE, S/CLASSE II, ROHO, <u>ENHANCER</u>
1289422	ESCARRES, COUSSIN PNEUMATIQUE, CLASSE II, PERMOBIL, ROHO <u>MONO MID PROFILE.</u>
4280670	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODULAIRE, INVACARE, INVACARE <u>LEO.</u>
4280002	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODUL, 4 ROUES, INVACARE, INVACARE <u>COLIBRI OUTDOOR 4, SERIE.</u>
4244265	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODUL, 4 ROUES, INVACARE, INVACARE <u>COLIBRI OUTDOOR 4, CONFIG</u>
4252158	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODULAIRE, VERMEIREN, <u>ERIS.</u>
4242935	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODULAIRE, 3 ROUES, INVACARE, INVACARE <u>COLIBRI OUTDOOR.</u>
4239360	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODULAIRE, INVACARE, <u>ORION PRO.</u>
4269615	SCOOTER ÉLECTRIQUE MODULAIRE, INVACARE, <u>COMET ULTRA.</u>